




An das
Bauamt der Erzdiözese Wien
z.H. Ing. Adolf WILFING

Wollzeile 2
1010 Wien



Dölsach, am 6. Juni 2017

A n g e b o t Peterskirche – Sanierungsarbeiten Fassadenpfeiler

Pos. 1 Beistellung der gerüstlosen Arbeitseinrichtungen,
Schutznetze und sonstige Vorrichtungen.
Absicherungen, Fahrten und Diäten.

Pauschale EUR 5.820,-

Pos. 2 ● 6 Strebpfeiler übersteigen und lose Putzteile
abklopfen.
● Mehrlagig neu verputzen und farblich dem
Altbestand anpassen (KEIM-Materialien).
● Saumrinne und Kuppeldach auf Wassereintritte
kontrollieren und mit patinierten Blechflicken
reparieren.
● Sonstige Arbeiten.

250 Std. à/EUR 48,- EUR 12.000,-

Material (nach tatsächlichem
Aufwand) Annahme EUR 1.280,-

Pos. 3 Bleiabdeckungen im unteren Teil der Pfeiler
aus 1,5 mm Bleiblech mit Kupfereinhängstreifen
(lt. beiliegender Skizze).

6 Stück à/EUR 660,- EUR 3.960,-

Nettosumme EUR 23.060,-

+20 % MWSt. EUR 4.612,-

Angebotssumme EUR 27.672,-

Ein Auftrag würde uns freuen. Wir garantieren Qualitätsarbeit.

Sepp Mayerl & Sohn

G.m.b.H.

SPEZ. GERÜSTLOSE TURMRENOVIERUNG

Dachdeckerei • Spengerei • Malerei • Meisterbetrieb

A-9991 Dölsach, Görtschach 38 - OSTTIROL

Tel.: 04852/64100, Fax: 04852/68904

Mobil: 0664/3454954

A-9991 Dölsach, Görtschach 38 | Osttirol
Telefon: +43 (0)4852 64100
FAX: +43 (0)4852 68904
Mobil: +43 (0)664 3454954
e-mail: mayerl@aon.at
www.mayerl-geruestlos.at

Bankverbindung: Raiffeisenkasse Lienzer Talboden
IBAN: AT18 3637 3000 0012 7662
BIC: RZTIAT22373
Firmenbuchnr.: 6141-F.B. Gericht Innsbruck
FA-Lienz Steuernr.: 050/5570-01
ATU 30615304

